



# Proces montáže pracovního stolu

1

Vybalení a odstranění všech součástí.

1 horní deska, 1 spodní deska (police) , 4 nohy a 1 balení šroubů.



2

Připevněte 4 nohy k horní desce pomocí šroubů.

Dbejte na směr otvoru na noze, použijte krátké šrouby.



3

Upevnění spodní desky

Dávejte pozor na směr otvoru na noze, použijte dlouhé šrouby.

